


Javítási útmutató

Minden üvegszálás behúzókészülékhez (Kati-Blitz, Kabelmax, Kabel-Jet, Röhrenaal)

A jó minőség ellenére a szakszerűtlen használat vagy a Polykat®-üvegszálás behúzószál megadott terhelhetőségi határán túlmenni igénybevétel sérüléshez és töréshez vezethet. Ebben az esetben természetesen egyszerűen javítható és nem kell kicserélni. Az eljárás minden típusnál azonos.

Javítási útmutató

- Vágja le egyenesen az üvegszálás behúzószálát egy vasfűrészszel ca. 10 cm-re a törés helyétől. A szálak 4,5 mm átmérőig egy csípőfogóval is kettévághatók.
- Távolítsa el a szál műanyag köpenyét a táblázatban megadott hosszak szerint.
Figyeljen arra, hogy az üvegszálás szálmagot és a kereszkötést ne sértse meg, mert ez további törésekhez vezethet.
- Vizsgálja meg, hogy a hüvely feltolható-e? Az üvegszálás szálmagnak a felhelyezés után a hüvely menetes végével tömören zárnia kell. A hüvelyvégnak a műanyag köpenyt át kell fednie. Ha nem helyezhető fel a hüvely sorjázza le a vágás élét finom dörzspapírral.
- Vigye fel a ragasztót vékony rétegben és egyenletesen az üvegszálás szálmagra és az átfedés elejére úgy, hogy a hüvely a teljes hosszában felragadjon.
Figyelem! Feltétlenül kerülje el, hogy a ragasztó bőrre vagy szembe kerüljön!
- Tolja a hüvelyt az üvegszálra könnyű forgatással ütközésig.
- Hagyja a ragasztott kötést legalább 6 órán keresztül megkeményedni. Ha azonnal tovább szeretne dolgozni, várjon legalább 10 percet, mielőtt a szálát teljesen letekeríti és a másik oldali kezdőhüvelyt használja. Amennyiben a Ø 6 mm-nél vastagabb szálaknál a hasított feszítőhüvelyt is felhasználja, azonnal folytathatja a munkát.



	Szálátmérő	Ragasztó	Kezdőhüvely		Összekötőhüvely	
			Csupaszítás h.	Ragasztás h.	Csupaszítás h.	Ragasztás h.
Kati-Blitz	Ø 3,0 mm	híg	14 mm	17 mm	7 mm	10 mm
Kabelmax	Ø 4,5 mm	híg	15 mm	20 mm	9 mm	15 mm
Kabel-Jet	Ø 7,2 mm	sűrű	63 mm	70 mm	20 mm	25 mm
Röhrenaal	Ø 9,0 mm	sűrű	57 mm	72 mm	25 mm	40 mm
Röhrenaal	Ø 11,0 mm	sűrű	57 mm	72 mm	25 mm	40 mm